

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующая МАДОУ № 117  
И.Н.Авруцкая  
« 28 » мая 2018 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**№ 501**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) ОСИ: Образовательное учреждение  
1.2. Адрес ОСИ: 650036, город Кемерово, ул. Терешковой, д. 34- А  
1.3. Сведения о размещении ОСИ:  
- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 1078,2 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): земельный участок 4943 кв.м  
1.4. Год постройки здания 1964 год, последнего капитального ремонта: нет  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июня 2019 г.

**Сведения об организации, расположенной на объекте:**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  
полное юридическое наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 117 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития воспитанников»  
краткое наименование: МАДОУ № 117 «Детский сад общеразвивающего вида»  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 650036, город Кемерово, ул. Терешковой, д. 34-А, тел: 8(3842)54-23-70  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – оперативное управление  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная  
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации города Кемерово  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 650991 город Кемерово, пр-т Советский, 54, тел:8(3842)36-46-19

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование  
2.2 Виды оказываемых услуг: детский сад  
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)- **нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушение зрения, нарушения слуха, нарушение умственного развития.**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **154 человек**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - **да**

### 3. Состояние доступности ОСИ

#### 3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

**С проспекта Ленина остановка «5 поликлиника»:**

**Автобусы №№ 17, 18, 19, 24, 42, 49, 76, 77, 80, 81, 87, 89, 104, 126, 141, 165, 205, 416.**

**Троллейбусы: №№ 1, 3, 4, 11.**

**Маршрутное такси №№ 3, 5, 6, 9, 15, 17, 22, 31, 33, 40, 81, 126.**

**С ул. Терешковой остановка: «Терешковой».**

**Автобусы №№ 1, 24, 82**

**Троллейбусы №№ 2, 15.**

**Маршрутное такси №№ 21, 36, 61, 82**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **остановка «5 поликлиника»**

**Воспитанников также привозят и забирают родители(законные представители) на личном транспорте.**

#### 3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **250 м**

3.2.2 время движения (пешком): **3 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* **регулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать): **да**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* **нет**

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В (К,О,С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(С,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(С,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ : на текущую дату временно недоступно

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий: установка визуальной и тактильной информации
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт: установка пандуса, изготовка таблиц Брайля, светового и звукового маяка.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт асфальтового покрытия. Обустройство мест отдыха
8	<b>Все зоны и участки</b>	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней, кнопки вызова, задерживающих

		закрывание дверей устройств, звукового и светового маяка, звукового оповещения о приеме
--	--	---

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: **по мере поступления финансирования;**

в рамках исполнения по плану  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
**частично доступно**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

Размещение информации об ОСИ на Карте доступности Кемеровской области (данный пункт заполняется специалистами УСЗН)

Согласовано

\_\_\_\_\_  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Кемеровской области

\_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 28» мая 2018 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта \_ от «28» мая 2018 г.

3. Решения Комиссии от «28» мая 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ОСИ  
Заведующая МАДОУ № 117  
\_\_\_\_\_ И.Н.Авруцкая  
« 28 » \_\_\_\_ мая \_\_\_\_ 2018 г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 601**

**1. Общие сведения об ОСИ**

- 1.1. Наименование (вид) ОСИ: Образовательное учреждение  
1.2. Адрес ОСИ: 650036, г. Кемерово, ул.Терешковой,д. 34 -А  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 1078,2 кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); земельный участок 4943 кв.м  
1.4. Год постройки здания 1964 год, последнего капитального ремонта: капитального ремонта не был  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – июнь 2018 года, капитального нет в плане.

**Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении)**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  
полное юридическое наименование: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 117 «Детский сад общеразвивающего вида»;  
Краткое наименование: МАДОУ № 117 «Детский сад общеразвивающего вида»  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 650036,г. Кемерово, ул. Терешковой, д.34- А  
1.8. Основание для пользования здания (помещения) (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление  
1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная муниципальная)  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):город Кемерово  
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 650000, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, Притомская Набережная, 7

**2. Характеристика деятельности ОСИ**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование  
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность  
2.3 Форма оказания услуг: на ОСИ, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно): длительное пребывание (12ч.)  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети дошкольного возраста (2-7 лет)

- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске*, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; **на текущую дату обслуживание инвалидов отсутствует**
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность):
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

### 3. Состояние доступности ОСИ для инвалидов

#### 3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

**С проспекта Ленина:**

**Автобусы №№ 17, 18, 19, 24, 42, 49, 76, 77, 80, 81, 87, 89, 104, 126, 141, 165, 205, 416.**

**Троллейбусы: №№ 1, 3, 4, 11.**

**Маршрутное такси №№ 3, 5, 6, 9, 15, 17, 22, 31, 33, 40, 81, 126.**

**С ул. Терешковой остановка: «Терешковой».**

**Автобусы №№ 1, 24, 82**

**Троллейбусы №№ 2, 15.**

**Маршрутное такси №№ 21, 36, 61, 82**

**Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет**

#### 3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **250 м**

3.2.2 время движения (пешком) **3 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): **да**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*  
**регулируемые перекрестки**

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть,* **да**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* **нет**

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов ОСИ)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий. установка визуальной и тактильной информации

2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт: установка пандуса, изготовление таблиц Брайля, светового и звукового маяка.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на ОСИ (на всех зонах)	
7	Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)	Ремонт асфальтового покрытия, установка мест отдыха
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, Поручней, кнопки вызова, задерживающих закрывание дверей устройств, звукового и светового маяка, звукового оповещения о приеме

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано( заполняется специалистом УСЗН)**

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ОСИ  
Заведующая МАДОУ № 117  
«Детский сад общеразвивающего  
вида»

И.Н.Авруцкая  
« 28 » мая 2018 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
города Кемерово Кемеровской области**

**1. Общие сведения об ОСИ**

1.1. Наименование ОСИ( полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование: **Образовательное учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 117 «Детский сад общеразвивающего вида»**

**(МАДОУ № 117 «Детский сад общеразвивающего вида» г Кемерово)**

1.2. Адрес объекта ОСИ: **650036, город Кемерово, ул. Терешковой, д. 34 -А**

1.3. Сведения о размещении ОСИ:

- отдельно стоящее здание из **2 этажей, 1078,2 кв.м.**

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **земельный участок 4943 кв.м**

1.4. Год постройки здания 1964 год, последнего капитального ремонта: **капитального ремонта не было**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущий ремонт – июнь 2019 г.**

1.6. Юридический адрес ОСИ: **650036, город Кемерово, ул. Терешковой, д. 34- А**

**2. Характеристика деятельности ОСИ**

2.1 Сфера деятельности – **образование**

2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательная деятельность**

**3. Состояние доступности ОСИ**

**3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**С проспекта Ленина:**

**Автобусы №№ 17, 18, 19, 24,42, 49, 76, 77, 80, 81, 87,89, 104, 126,141, 165, 205, 416.**

**Троллейбусы: №№ 1, 3, 4, 11.**

**Маршрутное такси №№ 3, 5, 6, 9, 15, 17, 22, 31, 33, 40, 81. 126.**

**С ул. Терешковой остановка: «Терешковой».**

**Автобусы №№ 1, 24, 82**

**Троллейбусы №№ 2, 15.**

**Маршрутное такси №№ 21 36, 61,82**

**наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **250 м**

3.2.2 время движения (пешком) **3 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **нет**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*

**регулируемые перекрестки**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, да (бордюр)*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

### 3.3 Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А- доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ:

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и тд;

ВНД – временно недоступен

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ № п \п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение № фото ( при наличии)	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В(К,О)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(С,Г)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (С,Г)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации на ОСИ (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)	ДУ		

\*\* - указывается :ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И(К,О,С,Г,У)- доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидности); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов), ДУ- доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** объект не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением слуха и с нарушением умственного развития

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Предложения по адаптации основных структурных элементов ОСИ:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий. установка визуальной и тактильной информации
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания, ремонт капитальный.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания, ремонт капитальный: установка пандуса, изготовление таблиц Брайля, светового и звукового маяка.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на ОСИ (на всех зонах)	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт асфальтового покрытия, установка мест отдыха
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней, кнопки вызова, задерживающих закрывание дверей устройств, звукового и светового маяка, звукового оповещения о приеме

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018-2040гг. в рамках исполнения.  
в рамках исполнения программ плана

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
частично доступно

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) в настоящее время посещение недоступно, технические решения невозможны

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

\_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

Руководитель

рабочей группы: заведующая МАДОУ № 117 Авруцкая И.Н. \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

старший воспитатель: Ефимочкина М.В. \_\_\_\_\_

завхоз: Оськина М.И. \_\_\_\_\_

Управленческое решение согласовано « 28 » \_\_05\_ 2018\_ г. (протокол № 5\_\_)

Комиссией Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 117 «Детский сад общеразвивающего вида» г. Кемерово (МАДОУ № 117 «Детский сад общеразвивающего вида» г Кемерово)

**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МАДОУ № 117 «Детский сад общеразвивающего вида», г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 34- А  
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствие звуковых и световых маячков Ширина входных ворот <1,5 м	К, О, С,	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2, 3, 4,	Отсутствие звуковых и световых маячков. Повреждение асфальтового покрытия повреждено.	К, О, С,	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть		5, 6, 7, 8, 9, 10	Отсутствие пандуса, маячков, кнопки вызова	К, О, С,	Установка пандуса, маячков, кнопки вызова	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
1.4	Пандус (наружный)	нет		-			Установка	Капитальный ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет		-				
	ОБЩИЕ требования к зоне			-				Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Автостоянка	ДЧ-В (К,О,С,Г,У)		1-10	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. Установка визуальной информации. Текущий ремонт.

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

Территория, прилегающая к зданию, доступна частично.

Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки МГН на всех путях движения к входу в здание. Индивидуальное решение с ТСР – тактильные дорожки, звуковые средства. Оборудование автостоянки для спецтранспорта инвалидов.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

**I Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**

МАДОУ №117 «Детский сад общеразвивающего вида», г. Кемерово, ул. Терешковой, 34- А  
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет		5, 6, 7, 8, 9, 10	Отсутствие пандуса, маячков, кнопки вызова	К, О С,	Установка пандуса	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.2	Пандус (наружный)	нет					Установка пандуса	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		11, 12	Отсутствие световых и звуковых маячков		Установка визуальной информации	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.4	Дверь (входная)	есть		13, 14	Отсутствие световых и звуковых маячков Ширина входных дверей <1,5 м Отсутствие устройств, задерживающих закрывание дверей. Отсутствие смотровых панелей на наружных дверях.	К, О, С,	Установка маячков	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.5	Тамбур	есть		15, 16	Отсутствие световых и звуковых маячков Не соответствие габаритов	К, О С,	Установка маячков	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход(выходы) в здание	ДЧ- И (С,Г,У)		5-16	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Вход(входы) в здание доступно частично избирательно.

Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки МГН на входах в здание, текущий ремонт по оборудованию пандуса в соответствии с нормативами, установка тактильного покрытия и тактильных знаков.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 601 от «28\_» \_\_05\_ 2018 г.

**I Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**МАДОУ № 117 «Детский сад общеразвивающего вида», г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 34- А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (на двух этажах здания (вестибюль, зона ожидания)	есть нет		17, 18	Отсутствие световых и звуковых маячков Ширина пути движения <1,8 м	К, О С,	Установка визуальной информации	Капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		19, 20, 21, 22	Отсутствие пандуса Отсутствие световых и звуковых маячков	К, О С,	Установка визуальной информации	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-	Отсутствие пандуса			
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		-	Отсутствие лифта			
3.5	Дверь( двери)	есть		23, 24, 25, 26, 27, 28	Отсутствие устройств, задерживающих закрытие дверей. Отсутствие смотровых панелей на наружных дверях.	К, О С,	Установка	Капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		29, 30, 31, 32	Отсутствие световых и звуковых маячков. Со 2 этажа пути эвакуации – открытые металлические наружные лестницы. Проемы и двери < 1,5 м. Отсутствие пожаробезопасных зон.	К, О С,	Установка визуальной информации	Текущий ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь(пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		17-32	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступны условно.

Необходимо, ремонт текущий и капитальный, установка визуальной и звуковой информации, тактильного покрытия и тактильных знаков.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 601 от « 28 » 05 2018 г.**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****МАДОУ № 117 «Детский сад общеразвивающего вида», г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 34- А**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		39 40 41 41 43 44	Отсутствие закругленных краев конструктивных элементов внутри здания Подходы к оборудованию и мебели <0,9 м.	К,О,С,		капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет		-				капитальный ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет		-				капитальный ремонт
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		-				капитальный ремонт
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет		-				капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							Капитальный ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		39	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), временно недоступна.

Необходимо капитальный ремонт, установка визуальной и звуковой информации, тактильного покрытия и тактильных знаков.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 601 от «28» 05 2018 г.

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

МАДОУ № 117 «Детский сад общеразвивающего вида», г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 34- А  
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		33, 34, 35, 36, 37, 38	Узкие проемы, отсутствие тактильных обозначений. Отсутствие универсальной кабины	К, О С,	Установка визуальной информации	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет		-			установка	Капитальный ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет		-			установк	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ВНД		33-38	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения временно недоступны. Необходимо согласование работ со специалистами для проведения текущего ремонта и реконструкции следующих помещений. Оборудование туалетных комнат( по одной на этаже) в каждой целевой зоне в соответствии с требованиями доступности для всех категорий инвалидов (расширение дверных проемов, установка унитаза

со спуском воды на боковой стене, перенос раковины, перенос розеток и выключателей, установка поручней, штанг. кранов нажимного действия, установка телефонной связи с диспетчером, установка информирующего обозначения помещения, кабины личной гигиены женщин)Индивидуальное решение с ТСР.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №\_601\_ от «\_28\_» \_\_05\_\_ 2018 г.

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

МАДОУ № 117 «Детский сад общеразвивающего вида», г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 34- А  
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		-	Отсутствие табличек на языке Брайля, написанных выпуклым шрифтом, светового и звукового маяка	К, О, С, У, Г		Капитальный ремонт
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_

Система информации на объекте временно недоступна  
 Необходимо обустройство и установка.



Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7




Фото 8



Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12











Фото 25



Фото 26



Фото 27



Фото 28



Фото 29



Фото 30



Фото 31





Фото 32



Φοτο 33



Φοτο 34



Φοτο 35



Φοτο 36



Φοτο 37



Φοτο 38



Φοτο 39



Φοτο 40



Фото 41




Фото 42



Фото 43



Фото 44